

**RESULTAT DU REPERAGE**Date du repérage : **05/08/2020**Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : **Néant**Représentant du propriétaire (accompagnateur) : **Propriétaire**

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce :

Parties de l'immeuble bâties visitées	Superficie habitable	Surface au sol	Motif de non prise en compte
RDC - Entrée	6,46	6,46	
RDC - Séjour avec coin cuisine	44,88	44,88	
RDC - Bureau	6,80	6,80	
RDC - Salle d'eau / WC	5,02	5,02	
RDC - Buanderie	4,85	4,85	
Étage - Palier	12,26	12,26	
Étage - Dressing	6,08	6,08	
Étage - Chambre 1	11,57	11,57	
Étage - Chambre 2	11,06	11,06	
Étage - Placard - Chambre 2	0,69	0,69	
Étage - Chambre 3	13,18	13,18	
Étage - Chambre 4	8,58	8,58	
Étage - Salle de bain / WC	8,63	8,63	

Superficie habitable en m<sup>2</sup> :**Surface habitable totale : 140,06 m<sup>2</sup> (cent quarante mètres carrés zéro six)**Surface au sol totale : 140,06 m<sup>2</sup> (cent quarante mètres carrés zéro six)

**RESULTAT DU REPERAGE – SURFACE(S) ANNEXE(S)**

Tableau récapitulatif des surfaces annexes :

Parties de l'immeuble bâtis visitées	Superficie habitable	Surface au sol	Motif de non prise en compte
Sous-sol - Salle de jeux	0,00	38,34	Pièce dont la fonction l'exclus de la surface habitable
Sous-sol - Chaufferie	0,00	17,65	Pièce dont la fonction l'exclus de la surface habitable
Sous-sol - Cave	0,00	19,22	Pièce dont la fonction l'exclus de la surface habitable

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :  
**I-CERT situé 116B, avenue Eugène Pottier - 35000 Rennes**

Fait à **SAMOENS**, le **05/08/2020**

Par : **TOUCHER Nicolas**



**Signature du représentant :**